3 июля 2014.

На GPS-станции, установленной на Кумторе, грозовыми разрядами по линии связи с локальной сетью выведен из строя GPS-приемник стоимостью \$17000. Ремонт приемника сторонней организацией был проблематичным. Было принято решение попытаться отремонтировать своими силами. В результате приемник удалось отремонтировать. Ремонт собственными силами сэкономил время и средства.

11 июля 2014.

Была произведена модернизация оборудования на GPS-станции POL2, установленной на территории Научной станции. От американских коллег (Unavco) было получено новое оборудование. Заменены - GPS-приемник Javad Lexon на Javad Delta и микроЭВМ PC/104 на FitPC.

24 июля 2014.

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, «Программа для графического отображения уровня заряда аккумуляторов на GPS-станциях» (автор: Коновалов С.М.).

28 июля 2014.

Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, «Программа контроля и управления системой электропитания автономного узла сбора сейсмоданных» (автор: Дудинских Р.Р.).